

岩手県立磐井病院
オリンパス(株)製 超音波ガストロビデオスコープ(GF-UCT260) 修理仕様書

1 作業目的

超音波ガストロビデオスコープ (GF-UCT260) について、挿入部蛇管の潰れ及び曲がりがあり使用できないこと、超音波画像の線に抜けがあり診断に影響する可能性があることから修理を行うもの。

2 作業内容

- (1) 令和7年11月15日までに修理作業を終わらせること。
- (2) 点検整備及び消耗品交換修理作業に必要な機器類については、別紙 修理内訳書に示す物品を用意すること。

3 その他

点検整備及び消耗品交換修理の実施に伴い、生じた疑義については発注者、受注者協議のうえ、修理を確実に履行すること。